

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Gägelow

vom 23.01.2012

Top 7 Beratung zu Arbeiten am Sportplatz Proseken

Der Bauausschuss empfiehlt die geplanten Arbeiten am Sportplatz in Proseken zurückzustellen, bis die Ursache des Wasserschaden im Bereich des Sportbodens der Sporthalle geklärt ist und die Kosten abgeschätzt werden können.

Die Herkunft des Wassers unter dem Sportboden konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden. Ein vom Gutachter der Versicherung beauftragte Leckortung hat keine Ergebnisse erbracht. Die Firma Siedenschnur vermutet als Ursache eine zu lange Schraube der Fußleisten, die bis in eine Heizungsleitung reicht und bei Temperaturänderungen zu Wasserverlusten führt. Diesen Fall hat es bereits vor einige Jahren gegeben. Um hier den Nachweis eines Leitungswasserschadens, und damit eines Versicherungsfalles, zu führen, soll in den Winterferien von 6. - 17.02.2012 die Verschraubung der Fußleisten entfernt werden. So kann eine Leckage eindeutig geortet werden.